

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada bab ini peneliti menguraikan simpulan penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem 3 Gen di PT. Morita Tjokrop Gearindo Plant 2 sudah berjalan sesuai dengan standar meskipun belum mencapai hasil yang maksimal.

Berdasarkan hasil ibservasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti di PT. Morita Tjokro Gearindo Plant 2, hasil penelitian ini dapat disimpulkan:

1. Penerapan 3 Gen di bagian produksi sangat penting dan efisien. Sistem 3 Gen ini dapat membantu dalam upaya mengurangi pemborosan yang tidak diperlukan sehingga dapat mempersingkat waktu.
2. Setelah adanya sistem 3 Gen diperusahaan terlebih pada bagian proses produksi, pelaksanaan peranan sistem 3 Gen di PT. Morita Tjokro Gearindo Plant 2 menjadi acuan untuk pengembangan peranan sistem 3 Gen dalam upaya mewujudkan berjalannya proses produksi secara lancar dan menciptakan tempat kerja yang nyaman serta aman.
3. Dalam penerapan sistem 3 Gen faktor yang menyebabkan tidak berjalannya sistem dengan baik dan menghambat penerapan sistem 3 Gen di PT. Morita Tjokro Gearindo Plant 2 adalah *Human Error*.

4. Untuk mengatasi kendala yang terjadi, perusahaan mengatasi dengan cara melakukan kaizen, mencari sumber permasalahan yang terjadio pada proses produksi dan memberikan *punishment* kepada karyawan yang melanggar peraturan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran dan masukan sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini semoga bisa menjadi referensi tambahan untuk penelitian yang selanjutnya, dan diharapkan penelitian lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan data.
- 2) Penelitian selanjutnya diharapkan untuk memfasilitasi wadah untuk mahasiswa dalam melakukan observasi atau magang agar mempermudah mahasiswa dalam melakukan penelitian.